






Méthode si vous utilisez votre forme sur **LA TOTALITE DU CYLINDRE**

Montage du nouveau set



1^{er} rotation après 100 à 150 000 passes ou 0,5 mm d'usure



La prochaine rotation, après 200 à 250 passes ou 1mm d'usure (les CPP à la place de 1 et 2 seront 3 et 4 et ainsi de suite)